

avril 2012

# Petzl

[Accueil](#) / [BATIDISTRIBUTION](#) / [Fournisseurs](#) / [Protection antichute](#)

## Appel à contrôle du harnais Petzl Newton

Lors d'un contrôle périodique sur un harnais Newton, il a été détecté un mauvais positionnement de la couture de sécurité qui ferme un des anneaux du point d'attache sternal. Par mesure de précaution, Petzl demande donc à tous ses clients de réaliser une inspection des coutures de sécurité des anneaux du point d'attache sternal pour les harnais de type Newton C73\*\*\* dont le numéro de série est inférieur ou égal à 11365\*\*\*. Simple, l'inspection consiste en une mesure à effectuer sur les coutures de sécurité des anneaux du point d'attache sternal. La procédure est téléchargeable sur le site de Petzl [www.petzl.com/newton](http://www.petzl.com/newton).